

Nouveau bâtiment « École de pédagogie curative » de Lyss

Lieu

Hadernstrasse 16
3250 Lyss

Architecte

met_Architektur GmbH
Grubenstrasse 37
8045 Zürich

Temps de réalisation

01.11.2014 –
31.10.2016

Maître d'ouvrage

Heilpädagogische
Schule Lyss
Hadernstrasse 16
3250 Lyss

Volume de construction (MCHF)

Participation ETAVIS:

Projeteur

Elektronplanung
Schneider AG
Fellenbergstrasse 2
3053
Münchenbuchsee

Nouveau bâtiment « École de pédagogie curative » de Lyss, Minergie-P-Eco Standard

L'école était répartie sur plusieurs sites dans le commune de Lyss. Les divers sites ont été à présent réunis dans une nouvelle construction. L'école est maintenant à la pointe de la technique dans les domaines suivants :

- installations de détection d'incendie
- installations d'évacuation
- diverses installations multimédia dans les espaces scolaires ainsi que dans la salle polyvalente et le gymnase.
- installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
- installations téléphoniques
- réseau ; câblé et sans fil
- installations inductives d'écoute pour malentendants (boucle auditive)

Le nouveau bâtiment dispose de 12 salles de classe, 6 salles de thérapie, une

Type d'objet immobilier

Nouvelle construction

Type de construction

Bâtiments scolaires

Contenu de la livraison

Raccordements pour ascenseur

Antenne Wireless

Eclairage

Installations de détecteurs incendie

Installations électriques

bibliothèque, une salle polyvalente, un gymnase, div. salles de repos et de jeu, une salle linge-bébé, 2 cuisines scolaires et 1 cuisine industrielle, une salle des professeurs, un secrétariat, une salle de matériels et div. salles de pause.



Couloir - 2ème étage



Maintenance à distance

Distribution principale d'une construction provisoire principale bâtiment provisoire

Chauffage / sanitaires

Mise en service

Mise en place des installations de sécurité

Installation de dispositifs de protection contre la foudre

Installations de câbles de télécommunication

Fibre optique

Installations des systèmes d'aération

Eclairage de secours

Installation d'extracteurs automatiques de fumée

Réalisation

Combinaisons d'appareils de commutation

Répartiteur principal

Installation de ventilation

Courant fort/faible

Installation de stores

Télématique

UKV

Contrôles indépendants par les services ETAVIS

Tableau Répartitions (HV/UV)

CVCS

MSR
