

## RSA Recycling- und Sortieranlage AG

### Lieu

Langäulistrasse 18  
9470 Buchs

### Temps de réalisation

02.02.2024 –  
01.07.2024

### Volume de construction (MCHF)

Total: 0.1  
Participation ETAVIS: 0.1

### Maître d'ouvrage

RSA Recycling- und  
Sortieranlage AG  
Langäulistrasse 18  
9470 Buchs



Le hall a été endommagé par un incendie dans la zone de la benne à ordures, et toute l'installation électrique de cette zone a dû être renouvelée. De même, tous les câbles d'alimentation des grosses machines ont été remplacés : grue, presse à papier, etc. Dans la foulée, une rénovation complète de

### Type d'objet immobilier

Réhabilitation / Assainissement

### Type de construction

Autres ouvrages d'infrastructure

### Contenu de la livraison

Installations électriques

Livraison de l'éclairage

Courant fort/faible

l'éclairage a pu être organisée, même pour les parties qui n'ont pas été touchées.

