

Stazioni di benzina Coop

Realizzazione

01.01.2011 –
31.12.2011

Committente

Coop Mineralöl AG
Hegenheimermattweg
65
4123 Allschwil

Controlli delle installazioni presso 245
stazioni di benzina e shop Coop
Servizi:

- controlli periodici delle stazioni di benzina e degli shop
- collaudi delle nuove installazioni
- controlli degli impianti parafulmine
- verbale fotodocumentato delle non conformità accertate

Organo di ispezione (tipo A) per controlli secondo OIBT e di impianti parafulmine:

ETAVIS Services AG
Organo di ispezione

Tipologia

Risanamento

Tipo di costruzione

Stazione di servizio

Lavori

Controlli installazioni elettriche

Wienstrasse 1
CH-4142 Münchenstein

Numero di accreditamento SIS 111

